

Oggetto: Richiesta urgente di verifica e aggiornamento delle mappe dell'assetto idrogeologico del Comune di Altavilla Monferrato (Valle Grana)

Alla cortese attenzione di

- Comune di Altavilla Monferrato
- Regione Piemonte – Settore Difesa del Suolo
- Prefettura di Alessandria
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Alessandria

Viarigi, 05/10/2025

Egregi,

i sottoscritti cittadini del Comune di **Viarigi (AT)** intendono segnalare una **situazione di grave criticità** relativa alla sicurezza idrogeologica della **Valle Grana**, nel territorio del Comune di Altavilla Monferrato, dove recentemente è stata autorizzata – tramite una semplice DILA – la **costruzione di un impianto agrifotovoltaico** della **Società Agricola Avellana**.

Riteniamo che le **mappe dell'assetto idrogeologico attualmente in vigore non rispecchino la reale condizione del territorio**. Negli ultimi anni, infatti, i **cambiamenti climatici** hanno alterato in modo evidente la conformazione e il comportamento idrico della Valle Grana, che **esonda regolarmente durante le piogge primaverili e autunnali**, causando allagamenti, erosioni e danni al terreno.

Il suolo su cui insiste l'intervento risulta ancora classificato come **G2 (pericolosità media)**, ma le osservazioni dirette e la documentazione fotografica allegata – scattata nell'aprile 2025 – dimostrano che la zona presenta **caratteristiche di pericolosità elevata (G3)**.

È importante sottolineare che **il Comune di Viarigi ha più volte segnalato alla Regione Piemonte la situazione di rischio della medesima area**, chiedendo interventi di monitoraggio e aggiornamento delle carte idrogeologiche, senza che ad oggi risulti un riscontro operativo.

Alla luce di ciò, chiediamo con urgenza:

1. la **verifica e l'aggiornamento delle mappe dell'assetto idrogeologico** relative al territorio di Altavilla Monferrato e alla Valle Grana;
2. un **sopralluogo tecnico congiunto** tra Regione, Prefettura, Vigili del Fuoco e Comuni interessati, al fine di accertare le effettive condizioni di rischio;
3. la **valutazione delle vie di accesso e delle misure di emergenza** in caso di esondazione o alluvione, data la posizione e la morfologia dell'area;
4. l'**attribuzione di un numero di protocollo** alla presente segnalazione e alla documentazione fotografica allegata, per garantirne la tracciabilità.

Chiediamo che le autorità competenti **prendano in mano la situazione e intervengano prima**

che sia troppo tardi, a tutela della sicurezza del territorio e dei cittadini che lo abitano.

Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni, sopralluoghi o testimonianze dirette.

Cordiali saluti,

Allegati:

1. Documentazione fotografica - Valle Grana, aprile 2025
2. Estratto cartografico area interessata

FIAMMETTA MUSSIO Via Bricco 18 - Viarigi
fiammetta.mussio@gmail.com

MARGHERITA CARLINO VIA CALVI 13 - VIARIGI
margherita.carlino@libero.it

Via CALVI 13 VIARIGI
Edoardo CARLINO

CLAUS DANIELA via ROMA n°88
VIARIGI
daniela.farni@libero.it

BUSSA DANTE VIA XX SETTEMBRE 10/A VIARIGI
dantebussa@libero.it

DIEGO PASTORE VIA GAMBALDI 19 Viarigi
di pastore.diego83@gmail.com

GHIDEUA GUIDO
VIA XX SETTEMBRE 11 GUIDO GHIDEUA
guido.pozzo69@gmail.com

MARIA ANGELA CAVIGLIA viarigi@libero.it

NEGINI GIANNI Gianni Negini
Via ROMA N° 85 VIARIGI

BRUSASCHETTO LAURA V. GARIBOLDI 22 VIARIGI Brusaschetto Laura
FERRARIS ALBERTINO via LIVERIERO 6 VIARIGI
albertino.ferraris@libero.it

Paolo Sant Lorenzo V. Magenta 6 Viarigi
paolosantlorenzo@icloud.com

Claudio Mariacristina Boiardo Via Vicinale 14 Viarigi
claudio.boiardo@live.com